

# 別紙 1

## 2021年2月13日発生福島県沖地震による主な被災状況について

### 空調関係

新型コロナウイルス感染症対策に必要な強制換気機器に被害があり、当センターの施設の規模から、専門業者の調査を継続しております。

### 大ホール：舞台装置

舞台吊物昇降装置等に大きな被害があり、専門業者の調査を継続しております。

### 大ホール：天井

天井材の一部にズレや落下等の被害があり、客席から約 18m の高所でもあることから、安全点検等、専門業者の調査を継続しております。

### 中ホール：舞台装置・天井

大ホールと同様の被害があり、専門業者の調査を継続しております。

### 館内各所

照明器具のズレや壁に「ひび」等軽微な損傷や、給水管から漏水の被害があり、専門業者の調査を継続しております。

# 別紙 2

被災状況	
大・中ホール	客席天井一部損傷 ※写真①
大・中ホール	舞台吊物装置昇降用レール変形 ※写真②
大ホール	客席空調用ダクト吊り金具脱落及びズレ ※写真③
大・中ホール	客席空調用ダクト損傷 ※写真④
大ホール	客席天井空調吹き出し口落下 ※写真⑤



① 大ホール客席天井一部損傷



② 大・中ホール舞台吊物装置昇降用レール変形 (上部から)




③ 大ホール 客席空調用ダクト吊り金具脱落



④ 大・中ホール 客席空調用ダクト損傷



⑤ 客席天井空調吹き出し口落下



5階機械室	大ホール客席系統空調機	ダクト損傷	※写真⑥
4階機械室	集会室・会議室系統空調機	ダクト損傷	※写真⑦
3階	第1練習室	入口壁ひびわれ、排水管損傷	
1階エントランス	シャンデリア装飾	落下及び絡み	※写真⑧
館内各所	冷温水配管	損傷のため漏水	
館内各所	空調ダクト貫通部	コンクリート剥離	
館内各所	壁クラック(ひび割れ)	100ヶ所以上	
地下1階駐車場	給水管	からの漏水による水漏れ	



⑥ 大ホール客席系統空調機 (5階機械室)ダクト損傷



⑦ 集会室・会議室系統空調機 (4階機械室)ダクト損傷



⑧ シャンデリア装飾 落下及び絡み