

# 令和4年3月16日発生 of 福島県沖地震による けんしん郡山文化センター の主な被災状況

被災状況
大・中ホール 客席空調用ダクト損傷 ※写真①
大ホール 客席天井一部損傷 ※写真②
空調用冷温水配管破断による漏水 ※写真③
5階機械室 大ホール客席系統空調機 ダクト損傷 ※写真④



① 大・中ホール 客席空調用ダクト損傷



② 大ホール客席天井一部損傷



③ 空調用冷温水配管破断による漏水



④ 大ホール客席系統空調機 (5階機械室)ダクト損傷



⑤ 大・中ホール舞台吊物装置 昇降用レール変形



⑥ 大ホール舞台上部通路壁 損傷による傾き

大・中ホール 舞台吊物装置昇降用レール変形 ※写真⑤
大ホール舞台上部通路壁損傷による傾き ※写真⑥
館内各所 壁クラック(ひび割れ)

